



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala

contact@2comappro.com


Tél : + 237 233 424 913

et + 237 674 472 158

www.2comappro.com

APPAREIL A RECTIFIER PNEUMATIQUE

type RMP pour toutes épaisseurs



L'appareil à rectifier pneumatique **type RMP**, comme l'appareil manuel, est d'un réglage très simple.

- La butée étant visible, son réglage se fait par l'extérieur.
- Les grains sont remplacés par des plaquettes faciles à régler et qui peuvent être retournées, ce qui accroît la durée d'utilisation sans risque d'égrènement.
- Le levier, en forme d'étrier, commande les plaquettes de rectification qui se **déplacent simultanément. C'EST LE SEUL APPAREIL DONT LES DEUX GRAINS SONT MOBILES**, ce qui assure une grande précision du travail.
- L'appareil **type RMP** est construit en acier. Il est pratiquement inusable.

La commande du serrage par vérin pneumatique facilite la manipulation de l'appareil et augmente la vitesse de rectification.

Il est possible :

- de régler la course du levier,
- de faire manuellement les premières rectifications,
- d'augmenter ou de diminuer la vitesse de serrage,
- de faire plusieurs passes.

L'alimentation de cet appareil, employé avec l'écraseur pneumatique, nécessite un débit horaire de 8 m³.